

LE TRAVAIL

en élevage caprin fromager fermier

Lumière

Une bonne luminosité, c'est mieux pour l'ambiance générale du local de traite, mais aussi pour bien voir les animaux, pour pouvoir détecter d'éventuels problèmes ...

✓ Disposition des sources lumineuses.

De façon générale, les sources lumineuses seront placées et réparties de façon à éviter les zones d'ombres. En les plaçant dans l'axe de la fosse et suffisamment bas (sans toutefois qu'elles puissent gêner le passage) on couvre une large gamme de situation.

- Pour des raisons de sécurité, les tubes néon devront être protégés par un capot étanche.
- Au fil du temps, la poussière va s'accumuler autour des ampoules et va venir diminuer l'intensité lumineuse, prévoir de les nettoyer régulièrement.



✓ Bien voir les mamelles des animaux.

La lumière sera dirigée sur les mamelles et non sur la tête des chèvres.

✓ Être dans un cadre agréable et propice à une traite de qualité.

On essayera de favoriser un éclairage naturel par la présence de fenêtres, baies vitrées.

Une peinture de couleur claire est plus lumineuse.